



ICOS INGENIERIA

SUPERVISION ESTRUCTURAL EDIFICIO MINAS 71

(Calle Bosque de Minas No. 71, Col. Bosques de la Herradura, Naucalpan, Estado de México)

Periodo de ejecución de Ingenierías: Enero 2018 – Julio 2018

Características Generales:

Supervisión de estructura de concreto de un edificio de 16 niveles para vivienda y oficinas. Que incluye revisión detallada de procedimiento de construcción de estructura, armados, concretos y proyecto estructural.

